

REPORTES PARA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 10 NUMERAL 14 INFORMACION DE OFICIO

Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor

MES: ABRIL DE 2018

							-				_			-		
7 0.			2	Jes			J	ب							4	
TIPO	Pick Up) 'C	Pick	Uр			7	Pick	ďΩ						Pick Up	, c
COLOR	Verde crepúsculo	200	Gris				1	Negro							Plateado Mica	IVIICA
PLACA	O-313BBK		0-573BBG	! !				O-574BBG							O-575BBG	
MARCA	Mazda		Tovota	,			3	Toyota							Toyota	
MODELO	2000		2009					2009							2009	
CONCEPTO	Cambio de válvula de apagado de	de candelas y eje de bomba	Cambio de Todera superior	delantera lado piloto y retrovisor	lado piloto, reparación de puerta corrediza, faldón trasero y pintura	de lodera superior delantera lado	piloto,	Servicio mayor, cambio de	cabezal de dirección, punta de	amortiguador frontal y trasero,	buje brazo inferior, buje resorte	trasero, cabezales barra	estabilizadora, hules de hojas de	resorte, plumillas,	Servicio mayor	
VALOR	Q. 8,405.00		0 3 810 00	Q. 0,010.00				Q. 20,355.76							Q. 3,037.34	
NOMBRE PROVEEDOR V NIT	JORGE LUIS	BENAVENTE	IORGE 1111S	VIZCAINO	BENAVENTE	-	NIT: 2795811-6	COFIÑO STAHL	Y COMPAÑÍA, S.	Þ				NIT: 33291-7	COFIÑO STAHL	Y COMPANIA, S.



	Δ
	Pick Up
	Plateado Mica
	Plateado O-575BBG Mica
	Toyota
	2009
	Reparación de paral trasero cabina lado izquierdo y cambio de faldón izquierdo
	Q. 7,093.57
NIT: 33291-7	NIT: 33291-7 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S. A.

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2018

Licda. Gumercinda del Rosario Garcia F.
Sub-directora Administrativa
Defensoria de la Mujer Indígeno