



INFORMACION DE OFICIO

REPORTES PARA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 10 NUMERAL 14

Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor

MES: DICIEMBRE DE 2022

No.	TIPO	COLOR	PLACA	MARCA	MODELO	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE PROVEEDOR Y NIT
1	Pick up	Verde Crepúsculo	O-313BBK	Mitsubishi	2000	Servicio por recorrer 5,000 kilómetros (filtro de aceite, aire y diesel), aceite de motor, pastillas delanteras, rectificación de 2 discos delanteros, refrigerante concentrado, reparación de circuito de sistema de luces de emergencia y pide vías y 4 bombillas para luces de emergencia,	Q. 5,215.00	MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ NIT: 47501464
2	Microbús	Gris	O-573BBG	Toyota	2009	Servicio por recorrer 5,000 kilómetros (aceite 15W-40, filtro de aceite, de aire y de diesel), aceite para catarina, aceite y carga para sistema de aire acondicionado, bombilla para silvin izquierdo, tubo de agua, una manguera de agua, refrigerante concentrado, reparación de carter de motor y lampara derecha trasera	Q. 6,964.00	MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ NIT: 47501464



3	Pick up	Negro	O-574BBG	Toyota	2009	Servicio por recorrer 5,000 kilómetros (filtro de aceite de motor, de aire de motor, de combustible y de aire acondicionado, aceite de caja y de catarima, refrigerante), disco de freno delantero, rectificación de tambores, fricciones de freno trasero, pastillas nuevas delanteras, líquido de frenos y batería	Q. 6,745.00	HEIDY ELIZABETH CHÀVEZ HERNÀNDEZ NIT: 46738932
4	Pick up	Plateado Mica	O-575BBG	Toyota	2009	Cambio kit de tiempo (incluye retenedores, tensor y faja de tiempo), cambio de termostato, radiador, bomba de agua, tapadera completa de válvula con sensor PCV, refrigerante, faja única, tensor y poleas de faja única, fan clutch, cargador de motor y de caja y suspensión delantera (rotula interior, muleta superior, punta de cremallera, cabezal de dirección y brazos de barra estabilizadora)	Q. 17,032.00	HEIDY ELIZABETH CHÀVEZ HERNÀNDEZ NIT: 46738932
5	Camioneta Nativa	Blanco arena	P-074CXW	Mitsubis hi	2006	Cambio de manguera para sistema de enfriamiento, refrigerante concentrado, 2 cabezales de cremallera interno (derecho e izquierdo), 2 cabezales de cremallera externo (derecho e izquierdo), un brazo de caja de timón, un auxiliar de brazo para caja y alineación	Q. 7,120.00	MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ NIT: 47501464

FECHA DE EMISIÓN: 06/01/2023